



PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW DIGITALE FLITSPAAL

Op woensdag 29 maart 2017 omstreeks 11.30 uur heb ik, verbalisant [REDACTED], brigadier van politie, werkzaam bij de politie, eenheid Noord-Holland de onderstaande handhavingslocatie geschouwd en het volgende geconstateerd:

HHM nummer :3894
 Straatnaam :Thorbeckeweg/Wibautstraat
 Ter hoogte van :
 Pleeggemeente :Zaandam, gemeente Zaanstad
 Soort handhaving :snelheid/roodlicht
 Binnen bebouwde kom :Ja
 Maximum snelheid :50 km/u
 Soort weg :5
 1: Autosnelweg;
 2: Autoweg;
 3: Weg buiten bebouwde kom, niet zijnde een auto(snel)weg;
 5: Weg binnen bebouwde kom, niet zijnde een auto(snel)weg;
 Richting van :A8
 Richting naar :Provincialeweg N203
 Nadere aanduiding :

De handhavingslocatie is ruim binnen de als zodanig aangegeven bebouwde kom gelegen. De bebouwde kom is middels borden conform model H1 van bijlage 1 van het RVV 1990 aangegeven.

Deze borden bevonden zich links/rechts van de rijbaan.

De handhavingslocatie is ruim binnen de als zodanig aangegeven bebouwde kom gelegen en derhalve is afgezien van de controle op de plaatsing van de borden conform model H1 van bijlage 1 van het RVV 1990.

De geldende limiet op de handhavingslocatie wordt aangegeven middels borden conform model A1 van bijlage 1 van het RVV 1990, met het opschrift invullen. Deze borden bevinden zich links/rechts van de rijbaan.

Ik, verbalisant, verklaar dat voor zover van toepassing ter plaats de bebording conform de huidige wet- en regelgeving is geplaatst. De afstand tussen de plaats waar de bebording staat en de handhavingslocatie voldoet aan de voorschriften zoals deze gegeven zijn in de geldende Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen en de Instructie flitspalen van het Openbaar Ministerie en de Politie..

Ik verklaar tevens dat op basis van de schouw het voornoemde handhavingssysteem gereed is voor handhaving dan wel dat op basis van de vervolgschouw doorgegaan kan worden met de handhaving. Ik geef toestemming tot het inwerking stellen van het meetmiddel dan wel het doorgaan van de handhaving met het meetmiddel, mits een geldige NMI verklaring is afgegeven.

Waarvan door mij op ambtseed/belofte is opgemaakt, dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te Zaandijk op 06 april 2017

De opsporingsambtenaar,



Evaluatie flitspaal 3561 (EG100 NOK3)


Locatie:

Plaatsnaam	Zaandam (Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland)
Locatie plaatsing	N516 Dr. J.M. den Uylweg kruising Wibautstraat (West richting Oost) Binnen bebouwde kom, weg binnen de bebouwde kom, niet zijnde een auto(snel)weg
GPS-coördinaat	N52.42952 E4.84185
Wegindeling	LA, LA, RD, RD, RA
Politieregio	RE Noord-Holland (ZW)
Wegbeheerder	Gemeente Zaanstad

Handhaving:

Eerste keer in handhaven	20-4-2015
Handhaving op rijstroken	3:3RD+4RD+5RA
Funcities	Roodlicht negatie en snelheid
Snelheidslimiet	50 (geen bebording)

Statistieken



Bijzonderheden: Staat op hetzelfde kruispunt als 3894.

Reactie DVOM-SV:

Reactie CVOM:

*vervangen
hoog % hardrijders
bebouwde kom*

3561



Evaluatie flitspaal 3894 (EG100 NOK5)


Locatie:

Plaatsnaam	Zaandam (Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland)
Locatie plaatsing	Thorbeckeweg Kruising Wibautstraat ri Provincialewg (Oost richting West) Binnen bebouwde kom, weg binnen de bebouwde kom, niet zijnde een auto(snel)weg
GPS-coördinaat	N52.4299 E4.84325
Wegindeling	LA, RD, RD, RA, RA
Politieregio	RE Noord-Holland (ZW)
Wegbeheerder	Gemeente Zaanstad

Handhaving:

Eerste keer in handhaven	17-3-2017
Handhaving op rijstroken	3:1LA+2RD+3RD
Functies	Roodlicht negatie en snelheid
Snelheidslimiet	50 (geen bebording)

Statistieken




Bijzonderheden: Mast staat tegenover de 3561.

Reactie CVOM:

*vervangen
hoog % hardnekkig*

Besluit:

3894



NB: Locatie heeft geen ANPR.

Meldingnummer	Object ID	Korte omschrijving (Details)	Status	Aanmelddatum	Datum afgemeld	Soort melding	Subcategorie	Categorie
I2209 122	3561	3561: 14-9 geen verbinding door graafwerkzaamheden	Opgelost	2022-9-14 8:00	2022-9-15 10:53	Incident	Wegwerkzaamheden	Verstoring
I2308 167\01	3561	3561: 17-8 Wegwerkzaamheden gemeld	Opgelost	2023-8-17 15:56	2023-8-28 9:44	Serviceverzoek	Wegwerkzaamheden	Servicewindow
I2309 088\01	2600_3561	2600_3561: 11-9 nog niet bekend	Opgelost	2023-9-12 13:33	2023-9-12 14:03	Incident	Stroomvoorziening	Verstoring
I2208 211\03	3894	3561 en 3894: 22-8 t/m 4-9 werkzaamheden	Opgelost	2022-8-23 8:18	2022-9-5 14:44	Incident	Wegwerkzaamheden	Verstoring
M1809 1344	3561	3561: 16-9 box remote	Afgemeld	2018-9-17 0:00	2018-9-17 0:00	Incident	Datacomm**	Handhavingsmiddel**
I2309 088	2600_3561	2600_3561: 11-9 storing stroomvoorziening	Opgelost	2023-9-10 7:35	2023-9-12 14:22	Incident	Stroomvoorziening	Verstoring
I2309 087	3561	3561: 10-9 Stroomvoorziening	Opgelost	2023-9-10 7:30	2023-9-12 14:02	Incident	Stroomvoorziening	Verstoring
I2308 167	3561	3561: 17-8 Wegwerkzaamheden gemeld	Opgelost	2023-8-17 15:47	2023-8-28 9:45	Serviceverzoek	Wegwerkzaamheden	Servicewindow
I2405 220	3561	3561: 22-5 schade door blikseminslag	Opgelost	2024-5-22 10:38	2024-5-23 14:59	Incident	Hardwarestoring/ -defect	Verstoring
I2307 089	3561	3561: 10-7 alarm geen verbinding	Opgelost	2023-7-10 7:35	2023-7-11 9:58	Incident	Hardwarestoring/ -defect	Verstoring
I2208 211\02	3894	3561 en 3894: 22-8 t/m 4-9 werkzaamheden	Opgelost	2022-8-22 14:08	2022-9-5 14:43	Incident	Wegwerkzaamheden	Verstoring
I2208 211\01	3894	3561 en 3894: 22-8 t/m 4-9 werkzaamheden	Opgelost	2022-8-22 14:01	2022-9-5 15:18	Incident	Wegwerkzaamheden	Verstoring
I2405 296	3561	3561: 29-5 7:00 verwijdering tbv EG037 (6723)	In behandeling	2024-5-27 15:01		Serviceverzoek	Gepland onderhoud FP	Servicewindow
I2208 211	3894	3561 en 3894: 22-8 t/m 4-9 werkzaamheden	Opgelost	2022-8-22 8:25	2022-9-5 15:18	Incident	Wegwerkzaamheden	Verstoring
I2403 095	3894	3894 en 3561 (6723): 03-2025 project Aanpak Verkeersdruk N516 Thorbeckeweg	In behandeling	2024-3-8 9:49		Serviceverzoek	Gepland onderhoud FP	Servicewindow
M1812 2064	3531	3531 en 3561: 16-12 Onjuiste zaken in AUTO-bak	Afgemeld	2018-12-18 0:00	2018-12-18 0:00	Incident	Overtredingsbestand**	Handhavingsmiddel**
M1809 1343	3427	3427: 16-9 box remote	Afgemeld	2018-9-17 0:00	2018-9-17 0:00	Incident	Datacomm**	Handhavingsmiddel**
M1809 1347	3886	3886: 15-9 voedingsprobleem	Afgemeld	2018-9-17 0:00	2018-9-17 0:00	Incident	Stroomstoring**	Handhavingsmiddel**
M1809 1351	3887	3887: 15-9 voedingsprobleem	Afgemeld	2018-9-17 0:00	2018-9-17 0:00	Incident	Stroomstoring**	Handhavingsmiddel**
I2309 219	3827	3826/3827: 21-9 stand-by i.v.m. wegwerkzaamheden	Opgelost	2023-9-22 8:07	2024-1-5 7:10	Serviceverzoek	Wegwerkzaamheden	Servicewindow
M1809 1353	3821	3821: 15-9 CVB alarm	Afgemeld	2018-9-17 0:00	2018-9-17 0:00	Incident	Alarm - CVB**	Handhavingsmiddel**

Meldingnummer	Object ID	Korte omschrijving (Details)	Status	Aanmelddatum	Datum afgemeld	Soort melding	Subcategorie	Categorie
M1807 2870	3894	3894: 26-7 temperatuuralarm	Afgemeld	2018-7-27 0:00	2018-7-27 0:00	Incident	Alarm - Temperatuur**	Handhavingsmiddel**
M1805 2917	3894	3894: Voeding 30-05 12:17	Afgemeld	2018-5-30 0:00	2018-5-30 0:00	Incident	Stroomstoring**	Handhavingsmiddel**
M1807 2981	3894	3894: 27-7 temperatuuralarm	Afgemeld	2018-7-29 0:00	2018-7-29 0:00	Incident	Alarm - Temperatuur**	Handhavingsmiddel**
I2307 172	3894	3894: 15-7 Zelftest fout	Opgelost	2023-7-17 8:18	2023-7-17 8:33	Incident	Zelftest	Alarmen
I2211 276	3894	3894: 25-11 Voeding weggevallen	Opgelost	2022-11-28 8:55	2022-11-28 9:22	Incident	Stroomvoorziening	Verstoring
I2309 090	3894	3894: 9-9 Hoge temperatuur	Opgelost	2023-9-11 8:10	2023-9-13 12:00	Incident	Temperatuur	Alarmen
I2102 081	3894	3894: 8-2 voeding weggevallen	Opgelost	2021-2-8 10:00	2021-2-8 11:31	Incident	Stroomvoorziening	Verstoring
I2301 213	3894	3894: 20-01 Voeding weggevallen	Opgelost	2023-1-20 8:42	2023-1-20 9:18	Incident	Stroomvoorziening	Verstoring
I2006 264	3894	3894: Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2020-6-29 8:24	2020-6-29 9:01	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2404 080	3894	3894: 5-4 SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2024-4-5 15:11	2024-4-5 16:07	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2212 262	3894	3894: 22-12 SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2022-12-22 15:35	2022-12-23 14:34	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2004 259	3894	3894: 11-4 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2020-4-14 7:14	2020-4-14 8:57	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2310 170	3894	3894: 14-10 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-10-16 8:21	2023-10-16 8:58	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2403 342	3894	3894: 27-3 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2024-3-27 13:01	2024-3-27 14:12	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2201 213	3894	3894: 28-1: Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2022-1-31 9:28	2022-1-31 10:11	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2211 287	3894	3894: 28-11 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2022-11-28 13:06	2022-11-28 13:52	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2204 015	3894	3894: 2-4 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2022-4-4 7:53	2022-4-4 8:42	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2301 228	3894	3894: 22-1 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-1-23 8:16	2023-1-23 8:30	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2301 068	3894	3894: 05-01 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-1-5 10:40	2023-1-5 11:02	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2309 247	3894	3894: 22-9 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-9-25 7:33	2023-9-25 8:30	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2102 001	3894	3894: 30-1 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2021-2-1 7:08	2021-2-1 7:48	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2211 227	3894	3894: 22-11 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2022-11-22 9:40	2022-11-22 10:11	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2110 201	3894	3894: 16-10 systeem SW - Roodlicht detectie storing	Opgelost	2021-10-18 7:30	2021-10-18 16:02	Incident	Roodlicht detectie	Verstoring
I2208 083	3894	3894: 9-8 Netwerk - Datacommunicatie storing (vast/UMTS)	Opgelost	2022-8-9 16:41	2022-8-10 15:53	Incident	Datacommunicatie	Verstoring
I2308 118	3894	3894: 14-8 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-8-14 10:48	2023-8-15 10:45	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2307 251	3894	3894: 24-7 Systeem SW - Zelftest fout	Opgelost	2023-7-24 10:13	2023-7-24 10:31	Incident	Zelftest	Alarmen
I2309 236	3894	3894: 21-9 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-9-22 9:59	2023-9-22 10:35	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2308 140	3894	3894: 16-8 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-8-16 10:28	2023-8-16 10:41	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2312 226	3894	3894: 21-12 Systeem SW - Proces gestopt/storing	Opgelost	2023-12-22 8:35	2023-12-22 8:54	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2212 275	3894	3894: 22-12 in standby	Opgelost	2022-12-23 11:30	2022-12-23 13:44	Incident	Softwarestoring	Verstoring
I2109 180	3894	3894: verwijderen HHM ivm wegwerkzaamheden	Opgelost	2021-9-21 8:09	2021-10-27 16:16	Serviceverzoek	Wegwerkzaamheden	Servicewindow
I2208 211	3894	3561 en 3894: 22-8 t/m 4-9 werkzaamheden	Opgelost	2022-8-22 8:25	2022-9-5 15:18	Incident	Wegwerkzaamheden	Verstoring
I2405 280	3894	3894: 27-5 Systeem SW - Zelftest fout	Opgelost	2024-5-27 9:12	2024-5-27 9:23	Incident	Zelftest	Alarmen
I2403 095	3894	3894 en 3561 (6723): 03-2025 project Aanpak Verkeersdruk N516 Thorbeckeweg	In behandeling	2024-3-8 9:49		Serviceverzoek	Gepland onderhoud FP	Servicewindow